



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C140224A04108598.

Cliente:

A041

Duración del Servicio:

9:00 - 13:00

Fecha:

15/feb/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

L6. Se realiza reubicación de sensores de temperatura en MCP.
Se realiza prueba con auto maha 5 min carga alta 10.5 y 7a 5.0 off. carga baja ambas OK.
Se corre en línea. 7 autos sin problemas.
Se recomienda cambiar sensor de temp si persiste la falla.
L2. Se revisa PDU. OK, se reviso chumaceros para

Refacciones:

evitar yaques. OK
se separa tuerca física del sensor de temp.
general línea para calibrar
Nota: el problema solo con autos pesados.

Comentarios:

L2 13949

L6 13950



Ricardo Angeles
IATSA-MAHA