



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C140224X04308594

Cliente:

XO-43

Duración del Servicio:

12:00 - 14:45

Fecha:

14-Feb-2024

MANTENIMIENTO

Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

☒ Mecánico

☒ Eléctrico/Electrónico

☒ Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

* Se coloca por # 512921 en dinamometro de la línea 2, se realiza revision, se detecta falta de sensor inductivo TDP, 3 pz de Balatas y 1 pz de soporte de Balatas 1 tarjeta 1gbt del modulo MCEP, y cable de comunicacion USB
* Se realiza prueba de elevacion de rampa manual OK
* Se realiza continuidad en arnes de comunicacion y potencia. arnes de comunicacion se detecta daño por roedores se requiere reemplazo, falta Bando ASM, se informo al personal del verificentro.

Refacciones:

Cambio de sellos TDP 13462. MCEP 13461

Comentarios:

* Faltantes : 1 tarjeta 1gbt, Banda ASM, Sensor Induction TDP. 1 Soporte de Balatas, 3 pz de Balatas. 1 cable USB A-A. Arnes de comunicacion. No se errerizo por daño en el cable y tarjeta

Angel Reyes Rizo
Cliente

Gerardo Victor H
IATSA-MAHA