



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C170424AE4908878

Cliente:

AZ-49

Duración del Servicio:

14:13

9

15:40

Fecha:

17-04-24

MANTENIMIENTO

Preventivo

Correctivo

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

Descripción de servicio:

- Revisión L3 por problemas de carga
- Se realiza continuidad en arnes 10 pines y 16 pines y en ch
- Se ajustan alimentador de PAU.
- Se revisan tarjetas ASM y LGR en obs.
- Se realiza prueba línea aplicando carga a 24 Km/h a 70.5hp
- línea operando correctamente.

Refacciones:

Comentarios:

invenis xelos L3

DINC - IAT - 12405

ACE-PT-INT-12270



CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULOS

AZ-49

SICOMORO # Cliente AMPLIACIÓN GAS
C.P. 02970, DELEG. AZCAPOTZALCO, CDMX
R.E.C. FRI7310166U2

Cliente

Av. Vía Morelos No. 41 Col. Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55320
Tel. 5749-6641 / 5393-1711 / 5393-1939 iatsamex@prodigy.net.mx www.iatsa-maha.com

Alexis Erick D
IATSA-MAHA

IATSA-MAHA