



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

ASO J3

Hora de inicio y término del servicio:
10:00 — 17:30

Fecha: 3 / May / 14



No. de Orden
P036524A02808931M
P030594A00280893C

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Componentes eléctricos	Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Dinamómetro neumáticos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Balatas(s)	Verificar estado de conexiones de PAU.	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Otro:	Revisar y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Calibración	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
Seguridad	Limpieza de electroválvula.	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
	Soporte de balatas	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	Oe	
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IATSA-14235917360	IATSA-14235917361	IATSA-14235917361	IATSA-14235917361	IATSA-14235917361	IATSA-14235917361	IATSA-14235917361

Observaciones:

Se colocan placas de I.D. en el centro de verificación vehicular a la placa AP23 del ac. PA Capo A.P.23 Cefec

Al taller No. 147, Col. Olivar de los padres Cr 6106, Ciudad de México

ALCALDE ALVARO OBREGÓN

RPC: CAMS2069548 TEL. 55-5595-5361

Nombre, firma y sello del cliente

Hector Hernandez
Ricardo Angel

IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.