



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
P210224MC348630

Av. MÉXICO NO. 12443, COL. LA CRUZ, I.P. 100
CDMX, ALCALDEZA MÁTIC ALLEN, CDMX
RFC: CAM560724M

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: MC-34

Hora de inicio y término del servicio:
8:40 14:30 hrs

Fecha:
21-02-2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes mecánicos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes eléctricos	Verificar estado de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes neumáticos	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinamómetro	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Limpieza de electroválvula.							
Seguridad	Banda de transmisión							
	Soporte de balatas							
	Otro:							
	Calibración							
	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante							
	Calibración estática "Péndulas parásitas" "Calibración dinámica "Verificación de inercia base"							
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU							

Observaciones:

#1000 CH

4.75 kg/litro revisión

4.75 kg/litro reemplazo de

4.75 kg/litro

APROBADO L3 por

21 FEB 2024 Svc. y chd

en chd chd

Centro de Verificación Vehicular

MC 34

AV. MÉXICO NO. 12443, COL. LA CRUZ, I.P. 100

CDMX, ALCALDEZA MÁTIC ALLEN, CDMX

RFC: CAM560724M

NOMBRE: _____ Firma y sello del cliente

Alexis Enríquez

IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.