



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C150324VC7208724

Cliente:

VC-72

Duración del Servicio:

12:00 - 14:50

Fecha:

15-Marzo-2024

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☒ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

- * Se realiza Revisión de línea 3 por Bloqueo de goberna, se revisa arnes de comunicación y se detecta daño por roedores de Roedores, se informa al personal del verificentro.
- * Se realiza Cambio de Sensor TDP. se chequea continuidad en arnes de comunicación sin problema, se chequea voltaje de Sensor el cual se encuentra en 19.6 b 19.5 VDC.
- * Se reapuntilla cable de comunicación, se ajusta Base de Sensor y se realizan pruebas de sensado en presencia del personal del verificentro.

Refacciones:

1 pz - sensor Inductivo.

Comentarios:

* La línea se deja desbloqueada u operando
Corrección de sello TDP - 12005
* Cambio de sello

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
VC72

Alb Hernández Morales
CONSULTA DE ADEUDOS POR CONCEPTO
DE INFRACCIONES Y O TENENCIAS

Cliente

Gerald Sanchez G.
IATSA-MAHA