



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
MTC: P030624 IN 90 09080
CAL: P030624 IN 90 09081

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

IN-90

Hora de inicio y término del servicio:

8:00 a 11:40 hrs


Fecha:

24 - junio - 2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA						
		LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Dinamómetro	Limpieza	/	/	/	/	/	/	/
	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	/	/	/	/	/	/	/
	Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	/	/	/	/	/	/	/
	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	/	/	/	/	/	/	/
	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	/	/	/	/	/	/	/
	Verificar estado de conexiones de PAU.	/	/	/	/	/	/	/
	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	/	/	/	/	/	/	/
	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	/	/	/	/	/	/	/
	Limpieza de electroválvula.	/	/	/	/	/	/	/
	Banda de transmisión	/	/	/	/	/	/	/
Calibración	Seguridad	/	/	/	/	/	/	/
	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	/	/	/	/	/	/	/
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	/	/	/	/	/	/	/

CATEGORÍA	TAREA	L	L	L
Alineador al paso	Calibración con base a procedimiento de fabricante.	/	/	/
	Componentes electrónicos	/	/	/
	Componentes mecánicos	/	/	/
	Limpieza	/	/	/
Frenómetro	Calibración	/	/	/
	Componentes electrónicos	/	/	/
	Componentes mecánicos	/	/	/
	Limpieza	/	/	/
Banco de suspensiones	Calibración	/	/	/
	Componentes electrónicos	/	/	/
	Componentes mecánicos	/	/	/
	Limpieza	/	/	/
Detector de holguras	Calibración	/	/	/
	Componentes electrónicos	/	/	/
	Componentes mecánicos	/	/	/
	Limpieza	/	/	/
Eurosistem	Calibración	/	/	/
	Componentes electrónicos	/	/	/
	Componentes mecánicos	/	/	/
	Limpieza	/	/	/

Observaciones:



AV. CANAL DE APATLACO No. 90 COL. LUG. CARLOS ZAPATA VELA C.P. 08040 ALCOA DA ITRACALCO

Nombre, firma y sello del cliente

Alexis / Carlos
IATSA-MAHA

Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.