



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden

POS0424BJ270806
POS0424BJ270807

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

B J 2 7

Hora de inicio y término del servicio

10:00 a 17:25

Fecha: 5-04-24

LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCER.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinamómetro	Inspección y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes eléctricos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes neumáticos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Verificar estado de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Limpieza de electroválvula.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Banda de transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Soporte de balatas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Balatas(s)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad	Otro:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calibración	-Calibración estática *Perdidas parásitas -Calibración dinámica *Verificación de inercia base	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Observaciones:

Se requiere canje de PAU en la

Línea 2

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

GABINETE MANTENIMIENTO, SERVICIO DE VEHICULOS
Nombre, firma, sello del cliente
C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO
ALCALDIA BENITO JUAREZ
RFC: CAM920129K48 TEL: 55-5639-5616

1. Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.

Carlos Sanchez IATSA-MAHA
Federico Perea