



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
CP5062405300097
M0506240530092

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

CU-53

Hora de inicio y término del servicio:

12:00 a

15:50

Fecha:

05-06-2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA						
		1	2	3	4	5	6	7
Dinamómetro	Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza de electroválvula.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Banda de transmisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Soporte de balatas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Balata(s)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otro:								
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alineador al paso	Calibración con base a procedimiento de fabricante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frenómetro	Calibración con base a procedimiento de fabricante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Banco de suspensiones	Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de holguras	Calibración con base a procedimiento de fabricante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eurosistem	Calibración con base a procedimiento de fabricante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Observaciones:
VEHICULO NO. 142,
CANTABUR, C.P. 06760, CDMX,
ACADIA CUAUHTÉMOC
RFC GM-031118-6M1
55 5264 6174, 55 5574 1175

Nombre, firma y sello del cliente

Federico Peña
Carlos Sanchez
IATSA-MAHA

¹ Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.