



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.



M P060424005308816
C P060424005308817

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

CU53

Hora de inicio y término del servicio:

10:20 - 14:20

Fecha:

06 Abril - 2024

No. de Orden

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7						
		LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinamómetro	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Componentes eléctricos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Componentes neumáticos	Verificar estadio de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Components que requieren ser reemplazados ¹	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Banda de transmisión	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Soporte de balatas	Limpieza de electroválvula.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Components que requieren ser reemplazados ¹	Balata(s)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Otro:								
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-12112	IAT-12113	IAT-12114	IAT-12115	IAT-12116	IAT-	IAT-

Observaciones:

14 Dado en los bueyes
Internos Requerido
Cambio

VERIFICACIÓN VEHICULAR CU53

AV. CHILPANCINGO NO. 142,
COL. ZOMALAH, C.P. 06700, CDMX.
ALCALDE HON. JUAN GOMEZ REYES
TEL. 55 5264 6174, 55 5574 1175

Numeros
Nombre, firma y sello del cliente

Giovanni Sanchez
Roberto Pérez
Ulises Hendry

IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.