



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden  
0370224185218556  
0370224185218557

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

B5-27

Hora de inicio y término del servicio:

9:00 a 16:10

Fecha:

07-02-2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Dinamómetro	Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza de electroválvula.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Banda de transmisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados¹	Soporte de balatas							
	Balata(s)							
	Otro:							
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad	Calibración estática Perillas paraisis Calibración dinámica Verificación de inercia base Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CATEGORÍA	TAREA	L	L	L
Alineador al paso	Calibración	✓	✓	✓
	Componentes electrónicos	✓	✓	✓
	Componentes mecánicos	✓	✓	✓
Frenómetro	Calibración	✓	✓	✓
	Componentes mecánicos	✓	✓	✓
	Limpieza	✓	✓	✓
Banco de suspensiones	Calibración	✓	✓	✓
	Componentes electrónicos	✓	✓	✓
	Componentes mecánicos	✓	✓	✓
Detector de holguras	Limpieza	✓	✓	✓
	Componentes mecánicos	✓	✓	✓
	Limpieza	✓	✓	✓
Eurosystem	Limpieza	✓	✓	✓
	Componentes mecánicos	✓	✓	✓
	Limpieza	✓	✓	✓

Observaciones:

Todo OK



GABRIEL MANCERA No. 305 COL. DEL VALLE  
C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO  
ALCALDIA DE ENTO JUARIZ  
R.F. 0370224185218556  
Nombre, firma y sello del cliente

Callos Sanchez  
Federico Peña  
IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.