



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

XO 43

Hora de inicio y término del servicio:
9:00 - 10:00

Fecha: 01/12/2014

No. de Orden
P110404X0430088424
P110404X0430088430

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	O	O	O	O	O	O	O
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	O	O	O	O	O	O	O
Alineador al paso	Recondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	O	Sí	O	O	O	O	O
Componentes eléctricos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	O	O	O	O	O	O	O
Componentes neumáticos	Verificar estado de conexiones de PAU.	O	O	O	O	O	O	O
Dinamómetro	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	O	O	O	O	O	O	O
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	O	O	O	O	O	O	O
Soporte de transmisión	Limpieza de electroválvula.	O	O	O	O	O	O	O
Bala(s)	Banda de transmisión	O	O	O	O	O	O	O
Seguridad	Soporte de balatas	O	O	O	O	O	O	O
	Otro:	O	O	O	O	O	O	O
	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	O	O	O	O	O	O	O
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	12314	IAT-	12315	IAT-	12316	IAT-	IAT-

CENTRO DE VERIFICACIÓN	
VEHICULAR XO 43	
AVE. GPE. RAMÍREZ NO. 679,	
COL. POTOSÍ DE SAN BERNARDINO,	
C.P. 16030, CDMX,	
ALTAIRIA XOC-HIMICO	
T. 55 5537464, 55 55371546	
RFC: CPR-031118-103	

Angel Rio
Nombre, firma y sello del cliente

Vicente Fernández
Ricardo Angel
IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.