



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden

P150224MH6508600  
P450224MH6508601

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: MH65

Hora de inicio y término del servicio:  
9:30-13:30

Fecha: 15. febrero. 2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA						
		LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Dinamómetro	Limpeza							
	Componentes mecánicos							
	Componentes eléctricos							
	Componentes neumáticos							
	Componentes que requieren ser reemplazados <sup>1</sup>							
	Calibración							
	Seguridad							
	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante							
	Calibración estática "Pérdidas parásitas" Calibración dinámica "Verificación de inercia base"							
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU							
Alineador al paso	Calibración							
	Componentes electrónicos							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
Frenómetro	Calibración							
	Componentes electrónicos							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes electrónicos							
	Componentes mecánicos							
Banco de suspensiones	Calibración							
	Componentes electrónicos							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes electrónicos							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes electrónicos							
Eurosistema	Calibración							
	Componentes electrónicos							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes electrónicos							
	Componentes mecánicos							
	Limpeza							
	Calibración							
	Componentes electrónicos							

Observaciones:

APROBADO

Nombre, firma y sello del cliente

OSMA

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

MH65

Gerente de Servicio

Usta Hernandez

LATISA-MAHA

<sup>1</sup>Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.