



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

CO60324VCS108673

Cliente:

VC51

Duración del Servicio:

13:00 - 17:00

Fecha:

06. Marzo. 2024

MANTENIMIENTO

Preventivo

Correctivo

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

Línea 3. Se habilita la línea OK

- Se coloca sensor de temperatura de la PAU y sensor de temperatura a rodillos.
- Sensor inductivo de la tapa
- 4 balatas
- 1 tarjeta ASM y 1 tarjeta IGBT
- 1 banda

- Se cambia celda de carga con software MAHA y coastdown.
- Se realiza prueba con auto MAHA a 10 HP y SHP OK

Refacciones:

Sello PAU 13758
Sello MCP 13757

Centro de Verificación
Vehicular VC-51

Av. Ferrocarril Industrial No. 120 Col. Ind. México
2da. Sección Del. Venustiano Carranza
C.P. 15530, Ciudad de México.
TEL: 55 7670 4002, 55 7678 8193
R.F.C. MAHA 600711 XAA

Comentarios:

No se tiene MCS por lo cual los sensores de seguridad de tapa y módulo quedan pendientes. Solo se ajustan alturas.

Alberto Salazar
Cliente

Ricardo Angeles
Victor Hernandez
IATSA-MAHA