



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden

P0304241001008802

Sensor Tapa Pau

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

CO10

Hora de inicio y término del servicio:

8:00 - 14:30

Fecha:

3 / Abr / 24

CATEGORÍA	TAREA	LINEA 1	LINEA 2	LINEA 3	LINEA 4	LINEA 5	LINEA 6	LINEA 7
Dinamómetro	Limpieza	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotores.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Verificar estado de conexiones de PAU.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Limpieza de electroválvula.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Banda de transmisión	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Dinamómetro	Soporte de balatas	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Balata(s)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Otro:							
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Seguridad	Calibración estática "Pérdidas parásitas" Calibración dinámica "Verificación de inercia base Follo de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

CATEGORÍA	TAREA	LINEA 1	LINEA 2	LINEA 3	LINEA 4	LINEA 5	LINEA 6	LINEA 7
Alineador al paso	Calibración	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Componentes electrónicos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Componentes mecánicos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Frenómetro	Calibración	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Componentes mecánicos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Limpieza	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Banco de suspensiones	Calibración	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Componentes electrónicos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Componentes mecánicos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Detector de holguras	Calibración	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Componentes mecánicos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Limpieza	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Eurosystem	Calibración	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Componentes mecánicos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Limpieza	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Observaciones:  
L3. Se ajustó sensor altura se es fe bloquendo con así se bloquero programar cambio de sensor TDP.

Firma del cliente  
Nombre, firma y sello del cliente

Victor Hernandez  
Licenciado Angel  
IATSA-MAHA