



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden

41
PI60524X08109004
PI60524X08109005

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: X0-81

Hora de inicio y término del servicio:
10:00 - 13:40

Fecha: 16/05/24

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	/	/	/	/	/	/	/
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	/	/	/	/	/	/	/
Dinamómetro	Inspección y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	/	/	/	/	/	/	/
Componentes eléctricos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	/	/	/	/	/	/	/
Componentes neumáticos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	/	/	/	/	/	/	/
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Verificar estado de conexiones de PAU.	/	/	/	/	/	/	/
Banda de transmisión	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	/	/	/	/	/	/	/
Soporte de balatas	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	/	/	/	/	/	/	/
Balata(s)	Limpieza de electroválvula.	/	/	/	/	/	/	/
Otro:								
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	/	/	/	/	/	/	/
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-11652	IAT-12453	IAT-12644	IAT-	IAT-12645	IAT-	IAT-

Observaciones:

Alineador correcto
y de fondo

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Ericko / Kaderic P

IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.