



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
P180424 MC340882 M
P180424 MC340883 C

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: MC 34

Hora de inicio y término del servicio:
9:30 - 15:00

Fecha: 18 / Abr / 14

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
Componentes mecánicos	Reinspección y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
Componentes eléctricos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
Componentes neumáticos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
Dinamómetro	Verificar estado de conexiones de PAU.	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
Calibración	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
Seguridad	Limpieza de electroválvula.	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
	Banda de transmisión	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
	Soporte de balatas	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
	Balata(s)	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
	Otro:	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
	Calibración estática "Pérdidas parámetros" "calibración dinámica" "Verificación de inercia base"	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	OCA	

OCU OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA

IAT.

IAT.

Observaciones:

L2. Operador se plega
a plachet. La leva
PBO de Motor
Borrado
Se coloca en 3 tornillo
palatos.



CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR
MC-34
Av. Morelos No. 1215, Col. La Pintada, Hgo.
Cerro, AGRICULTURA MAGDALENA CONTRERAS
RFC: CAM950224877 Tel. 01 55 55 55 55 55

2026

Banco de suspensiones	Calibración	18 ABR. 2014
Componentes eléctronicos	Componentes	
Componentes mecánicos	Revisión estructural del banco de suspensión.	
Detector de holguras	Ajuste y/o reemplazo de los elementos de fijación.	
Eurosysterm	Limpieza	

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.