



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C010424TL1408788

Cliente:

TL-14

Duración del Servicio:

12:30 a 13:50

Fecha:

1-04-24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☒ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

Se realiza revisión a L2 por motivo de falla en calibración con software en posición 2 ya que solo calibraba con dos pesos.
Continuidad aires 16 y 10 pines 11 m en OK
Se realiza calibración con software MAHA
Se realiza Coastdown en OK
Se registra peso, modelo y no. de serie anti software JEDIMA a 404.7 y queda registrado en OK, correctamente
Se calibra con las 3 pesas con software JEDIMA y queda en OK.

Refacciones:

Comentarios:

Se realizan pruebas de carga en vehículo MAHA a 24 Km/h a 10.5 hp y 40 Km/h a 5.0 hp y en OK.

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
TL-14 María Carolina Aguirre

Calle de los Venados No. 318
Col. Magisteral Cospa Alcaldía Tlalpan
C.P. 14000

Cliente

Alexs Sandoval

IATSA-MAHA