



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

Cliente:

GM 42

Duración del Servicio:

15:00 - 16:30

Fecha:

6/Feb/24

C060224GM428549.

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

L3. Se da servicio a electroválvula.
Seulo para calibrar equipo
Se colocó filtro de malla a alimentación
se recomienda filtro de piedra o
de papel para reducir. Paso de agua
condensada a la válvula

Refacciones:

Comentarios:

13795

RAM SANTANA

Cliente

Victor Hernández

Ricardo Angel

IATSA-MAHA