



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C060224GM028555

Cliente:

GM-02

Duración del Servicio:

13:45 a 15:00

Fecha:

7-2-24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☒ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

#Se revisa L4 por bloqueos de gobierno se chequea arnes 1G pin ok, se prueba sensor funcionando correctamente, se revisa voltaje arrojando 10 V se muestra a responsable de CVV, se requiere 19 V minimo. se encuentra Led "4" en rojo de modulo de seguridad.

#Llave se deja desbloqueada y operando.

#Se requiere casquillo 20mm tapa PAU nuevo.

Refacciones:

Se coloca sello nuevo por motivo de casquillo tapa PAU L4-1A+ - 13877.



Comentarios:

Nuevo sello L4

L4-1A+ - 13878

Abigail Gre Izal - Cliente

Alex S. Erick - IATSA-MAHA