



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C100424 C01008838

Cliente:

CO-10

Duración del Servicio:

15:48 a 16:30

Fecha:

17-04-2024

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☒ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

Se realiza revisión de Dirametro en L2 en PAC por fuga de aire, se ajustan conectores de Electro válvula y se coloca teflón en rosas de los mismos. queda sin fuga alguna, se realiza elevación de barra y se desbloquea y deja linea operando correctamente.
Personal de CU da el visto bueno y todo en OK.

Refacciones:



Comentarios:

Nuevo Sello de seguridad Tapa PAC en Linea 2: IAT- 12277

Ericka Brana Rosendo
Cliente

Alex S. / Carlos S.
IATSA-MAHA