



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

No. de Orden de Servicio

C100624GM4209124

Cliente:

GM-42

Duración del Servicio:

14:40 a 15:50

Fecha:

10-06-2024

TIPO DE SERVICIO

☐ Calibración ☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

- Se realiza limpieza en electroválvula en L-7
- Se realizan pruebas
- Se realiza cambio de sello de seguridad tapa PAU
- L-7 = 12957
- Se desbloquea línea y queda operando todo OK

Refacciones:

Comentarios:



Nombre, firma y sello del cliente

Alex Sanchez
Carlos Sanchez

IATSA-MAHA

Av. Vía Morelos No. 41 Col. Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55320
Tel. 5749-6641 / 5393-1711 / 5393-1939 iatsamex@prodigy.net.mx www.iatsamx.com