



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C110324VC7208697

Cliente:

VC 72.

Duración del Servicio:

8:00 - 11:15

Fecha:

11/Mar/24

MANTENIMIENTO

Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

- L3. a) Se reviso continuidad en arnes 2 y 10 mts de 16 pines OK
b). Se reviso caja azul registro lava oxidacion en conector 16 pines. en tornillos OK.
c). Se reviso voltaje de alimentacion a sensor TDP. 19.8 VCD y retorno 19.7 VCD OK
d). Técnico de SDE solicita. pruebas a sensor TDP. en todas la mareas OK.

Refacciones:

- e). revisara su MCS. queda trabajando



Comentarios:

VERIFICACIÓN VEHICULAR
VC72

CONSULTA DE ADEUDOS POR CONCEPTO
DE INFRACCIONES Y/O TENENCIAS

FIRMA

Aldo Hernández Morales

Cliente

13 743

Victor Hernández

Ricardo Angeles

IATSA-MAHA