



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C120424C024088 53

Cliente:

CO-24

Duración del Servicio:

11:30 - 12:30

Fecha:

13/04/24

MANTENIMIENTO



Preventivo



Correctivo

SISTEMA



Mecánico



Eléctrico/Electrónico



Neumático



Hidráulico

Descripción de servicio:

Revisión L5 por barra

se encuentra soporte de balatas dañado se requiere su cambio para correcto funcionamiento

Línea OK

Refacciones:

Se requiere cotización de soporte de balatas

Comentarios:

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

CO 24

PROL EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 120

C.P. 04380, CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA COYACÁN

RFC: CAN920629H48 TEL. 55-5610-5585

Cliente

Erol Oaxaca

IATSA-MAHA