



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C170524GM0509015

Cliente:

GM-05

Duración del Servicio:

10:25 a 11:30

Fecha:

18-05-2024

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

#Se realiza revisión por carga errónea en LH.
#Se saca arnes de 11 m de fosa se revisa a detalle y se encuentra ruido por roedores, se encierran correas y en ok
#Se realizan pruebas en versa maha a 24 km/h a 70.5hp durante 1 minuto y a 40 km/h a 5.0 hp y esta ya opera de manera correcta.
#Se supervisan 2 pruebas con vehículos de clientes de CVV.
#Se recomienda supervisar línea por presencia de roedores.

Refacciones:

Comentarios:

Nuevo sello LH - IAT - 12547

RONI, S. A. DE C. V.

R.F.C. RON-950726-KN3

José Urbano Fonseca No. 311 Col. Capulitlán
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07370
CDMX

Tels.: 55 5577 2557 55 5577 2573

cvvgm05@gmail.com

CARLOS DOMINGO VARGAS S.

Cliente

Alex S. Federico
IATSA-MAHA