



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C18 0624 X0 430 9174

Cliente:

X0-43

Duración del Servicio:

13:50 - 17:30

Fecha:

18/06/29

MANTENIMIENTO



Preventivo



Correctivo

SISTEMA



Mecánico



Eléctrico/Electrónico



Neumático



Hidráulico

Descripción de servicio:

Revisión L2 por problema de calibración de dinos 56r SEDEMA
Se revisa continuidad OK en arnes de 16 pines
Se ajustan conectores de alimentación para dinos
Se apuntilla cable de celda de carga en caja azul
Limpieza de conector de 16 pines OK
Se apuntilla tierras OK
Línea operando correctamente

Refacciones:

Se realiza calibración con SW SEDEMA
OK

Sello tapa para 12984



CENTRO DE VERIFICACIÓN

VEHICULAR X0 43

AVE. GPE. I RAMÍREZ NO. 679,
COL. POTRERO DE SAN BERNARDINO
C.P. 16030, CDMX,
ALCALDÍA XOCHIMILCO
RFC: CPR-031118-109
T. 55 5345 7464, 55 5345 7465

Comentarios:

Jorge Santiago
Cliente

Enc HO / Feliciano P
IATSA-MAHA