



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C190624 VC0909179.

Cliente:

VC 09.

Duración del Servicio:

12:45 - 13:55

Fecha:

19/Jun/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

L3. Se realizó cambio de banda dentada.
Se realizó prueba de giro hasta 40 km/hr y se aplicó carga.

Refacciones:

10.5 HP. OK

Quedo linea para calibrar. y operar.

Comentarios:

Inspección
adadana
Centro de Verificación
Vehicular VC09

12820

Sello a PASO

Vicente Hdz

Rocero Angel

IATSA-MAHA

Cliente