



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

CJ30224121808639

Cliente:

IZ 18

Duración del Servicio:

8:30 - 13:00

Fecha:

26/feb/24

MANTENIMIENTO

Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

L3. Se encuentra cable roto de
comandado con
Se realizó corrección, queda OK
para trabajar

Refacciones:

Comentarios:

Excelencia Refaccionaria
Ave Fenix, S. A. de C. V.

Centro de Verificación

Vehicular IZ 18

AV. BENITO JUÁREZ No. 854, COL. SANTA MARÍA AZTAMUACÁN
C.P. 55320, ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
R.F.C. ERA10010513 TEL. 55 7261 0433

Cliente

Victor Hernandez

Rocendo Angel S

IATSA-MAHA