



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C250624GM6009211

Cliente:

GM 60

Duración del Servicio:

10:00 - 12:30

Fecha:

26-Junio-2024

MANTENIMIENTO



Preventivo



Correctivo

SISTEMA



Mecánico



Eléctrico/Electrónico



Neumático



Hidráulico

Descripción de servicio:

L4

- Se realiza cambio de un balero del alineador al paso
- Se encuentran con fuga las 2 mangueras de holguras del lado derecho.

IATSA

Refacciones:

- 1 balero del alineador al paso

Comentarios:

- El cliente proveerá las refacciones del equipo de holguras.
- Notificará a la oficina en cuanto las tenga.

DIEGO FARIAS MANRIQUE

Cliente

Ricardo Angeles
Victor Hernandez

IATSA-MAHA