



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C250624X0050 9210

Cliente:

XO-08

Duración del Servicio:

11:30 - 14:30

Fecha:

25/06/24

MANTENIMIENTO



Preventivo



Correctivo

SISTEMA



Mecánico



Eléctrico/Electrónico



Neumático



Hidráulico

Descripción de servicio:

Reparación de problema de carga
Se encuentra línea operando a la llegada de proveedor
Se revisa caja alul OK
Se calibra línea SW MAHA OK
Se realiza prueba 24 km/h y 40 km/h con vehículo Maha durante
5 min cada una OK
Se calibra dinamómetro SW SCDMA OK

Refacciones:

Se realiza prueba con clientes del cur 10 pruebas
OK
Línea operando correctamente y desbloqueada

Comentarios:



José Raúl Armenta Espinoza
Cliente

Eric O / Federico P
IATSA-MAHA