



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C260324BJ2708767

Cliente:

B5-27

Duración del Servicio:

12:44 a 14:02

Fecha:

26-03-2024

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

 **Correctivo**

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:


- Descripción de servicio:**
- Se realiza cambio de PAU L-6 = 512506
 - Se retira PAU L-6 = 512693
 - Se realizan pruebas Todo OK
 - Se desbloquea línea y queda operando correctamente
 - Se realiza cambio de sello de seguridad tapa PAU L-6 = 12199

Refacciones:

Refacciones: - PAV 1pz en L-6 = 57

Comentarios:

Comentarios: Cambiar de Tapa PAU casquillo nuevo de tornillo



CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

BJ 27

GABRIEL MAC CERA NO. 255 COL. VALLE
 C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO
 ALCALDÍA BENITO JUARZ
 REC. COM.

Client

Alexis Sanchez
Carlos Sanchez
IATSA-MAHA
Federico Peña

IATSA-MAHA

Federico Peña