



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

C260624VC5109215

Cliente:

VC-51

Duración del Servicio:

10:27 a 14:09

Fecha:

27-06-2024

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

- Se realiza continuidad de punta a punta, Todo OK (por problemas de carga en L-6)
- Se realiza ajuste en tornillos PAU
- Se realiza Ajuste en sensores de temperatura
- Línea queda operando correctamente (se realizan pruebas con software MAHA y con carros de proveedor)

Refacciones:

- Se realiza cambio de seto de seguridad tapa PAU L-6 = 12443

Comentarios:

Centro de Verificación
Vehículos L-6-51
Av. Ferrocarril Nacional No. 170 Col. Mecatlan
2da. Sección Dist. Miguel Alemán, Carranza
C.P. 15500, Linares, México.
TELS. 55 7411 / 55 7412 / 55 7413
R.F.C. MAHA-01 K6A

Alberto Salazar

Cliente

Carlos Sanchez

IATSA-MAHA

Victor Hernandez