



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

C280624X00809222

Cliente:

XO 08

Duración del Servicio:

14:40 - 16:20

Fecha:

28/ Jun/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

- a) Se revisó antinardes. arcos
16 pmas OK.
b) Se revisó voltaje de alimentación
OK. 20. VCD
c) No se tenía voltaje de regreso

Refacciones:

- d) Se cambió sensor inductivo
a tapa de dinamómetro
e) Voltaje de retorno. 20. VCD
Se dio equipo para calibrar. y
operar

Comentarios:

12828

Sello a PAC

Victor Hd 2

Ricardo Angeles

IATSA-MAHA

