



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

Cliente:

AZ25

Duración del Servicio:

15:00 - 16:15

Fecha:

C31012487258526

1/feb/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☒ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

L2. Se enderezan esparragos de balatas
Se enderezan barra de elevación.
Quedo linea para operar.

Refacciones:

Comentarios:



CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

AZ 25

COLTONGO No. 67 COL. COLTONGO

C.P. 02600 - CIUDAD DE MEXICO

ALCALDIA AZCAPOTZALCO

RFC: CAM920629K48 TEL. 55-5719-1023

Cliente

Victor Hernández

Ricardo Angeles

IATSA-MAHA