



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



P080424 VC7208390

No. de Orden

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

VC72

Hora de inicio y término del servicio:

11:00 - 14:30

Fecha:

21/12/24

| CATEGORIA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dinamómetro | Limpieza | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios. | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general). | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Verificar estado de conexiones de PAU. | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Limpieza de electroválvula. | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Banda de transmisión | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| Componentes que requieren ser reemplazados* | Soporte de balatas | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Balata(s) | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| | Otro: | | | | | | | |
| Calibración | Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante | OK | OK | OK | OK | OK | | |
| Seguridad | Calibración estática *Pérdidas parásitas *Calibración dinámica *Verificación de inercia base Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | OK | OK | OK | OK | OK | | |

| CATEGORIA | TAREA | L | L | L |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Alineador al paso | Calibración con base a procedimiento de fabricante. | | | |
| | Componentes electrónicos | | | |
| | Componentes mecánicos | | | |
| Frenómetro | Limpieza | | | |
| | Calibración | | | |
| | Componentes mecánicos | | | |
| Banco de suspensiones | Limpieza | | | |
| | Calibración | | | |
| | Componentes electrónicos | | | |
| Detector de holguras | Componentes mecánicos | | | |
| | Limpieza | | | |
| | Componentes mecánicos | | | |
| Eurosistem | Limpieza | | | |
| | Revisión de elementos de fijación de la consola. | | | |
| | Revisión de elementos de fijación de la PC. | | | |

Observaciones:

Nombre, firma y sello del cliente

Victor Hernandez
Ricardo Angel S

IATSA-MAHA

Nota: No estoy de acuerdo con las observaciones. El equipo se encuentra operando correctamente.

Encuentre operando correctamente.

Av. Via Morelos No. 41 Col. Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55320 Tel. 55 5749-6641 / 55 5393-1711 / 55 5393-1939

IAT/For_m_manto_V2.2

Aldo

Hernández