



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



Poso324X04308669
No. de Orden

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

XO-43

Hora de inicio y término del servicio:
10:30 / 14:35

Fecha:
05-03-2024

| CATEGORÍA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|---|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Limpieza | Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Componentes mecánicos | Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dinamómetro | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Componentes eléctricos | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Componentes neumáticos | Verificar estado de conexiones de PAU. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Componentes que requieren ser reemplazados ¹ | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seguridad | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calibración | Limpieza de electroválvula. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calibración | Banda de transmisión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calibración | Soporte de balatas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calibración | Balata(s) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calibración | Otro: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Calibración | Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | IAT-202411 | IAT-202412 | IAT-202413 | IAT- | IAT- | IAT- | IAT- |

Observaciones:

Todo OK



Nombre: Ángel Pérez
Firma y sello de identidad: 5555 7546

Carlos Sanchez
IATSA-MAHA

Federico Pérez

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.