



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

P060524123708951

Cliente:

12-37

Duración del Servicio:

9:30 - 17:40

Fecha:

06/05/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

#Se realiza calibración con laboratorio
#Celda de carga en Lineas 1, 2, 3 y 4
#Dinámica y velocidad estable en Lineas 4, 2 y 3
#Lineas desbloqueada y operando correctamente

Refacciones:

Sello tapa Pau

L1=12622 L2=12623 L3=12624 L4=12625

Comentarios:


CENTRO DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR IZ 37

AV. RÍO CHURUBUSCO S/N,
COL. SINATEL, C.P. 09470, CDMX,
ALCALDÍA IZTAPALAPA
TEL. 55 3005 4085, 55 5225 2553

Gustavo Orenda
Cliente

Erick Oaxaca / Federico Peña
IATSA-MAHA