



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

P060624C01009096

Cliente:

CO10

Duración del Servicio:

9:00 - 16:15

Fecha:

6/Jun/24

MANTENIMIENTO



Preventivo

Correctivo

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

Laboratorio Capymat.

- L4, L5 y L6
- a) Se realizó cal de celda de carga
 - b) Se realizó dimensional a equipo y brazo de palanca
 - c) Se realizan pruebas de aceleración
 - d) Se realizan pruebas de inercia

Refacciones:

- e) Se realizan pruebas de pérdidas parásitas
- f) Se realizan pruebas dinámicas a vel. CTG a 10.5, 7.0, 5.0 y 3.5 H.P.

APROBADO

06 JUN 2024

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
CO10

RFC: AAU-901001-X19
TEL: 55-5544-0339 Y 55-5617-4371

Comentarios:

Selly

L4 12861

L5 12862

L6 12863

Ente Branca Rosendo

Cliente

Ricardo Angeles

IATSA-MAHA