



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
PC 10304 BJ 2708679 M
PO 20304 BJ 2708680 C

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

BJ 27

Hora de inicio y término del servicio:
16:30 — 18:00

Fecha: 7/ Mar / 24

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	Oce						
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	Oce						
Dinamómetro	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	Oce						
Componentes eléctricos	Verificar estado de conexiones de PAU.	Oce						
Componentes neumáticos	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	Oce						
Banda de transmisión	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	Oce						
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Limpieza de electroválvula.	Oce						
Soporte de balatas	Banda de transmisión	Oce						
Balata(s)	Soporte de balatas	Oce						
Otro:	Balata(s)	Oce						
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	Oce						
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	137FSY	137FSZ	137FS3	137FS4	137FS5	137FS6	137FS7

Observaciones:



CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

BJ 27

GARANTIA VEHICULAR N°. 305 COL. DEL VALLE
C.P. 03100, CIUDAD DE MÉXICO
ALCALÁ BENITO JUÁREZ
RFC: CAM200529K48 TEL: 55-5639-6666

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

*Victor Hernandez
y
Carla Angelis*

IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.