



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

9070524123808959

Cliente:

12-38

Duración del Servicio:

9:00 - 18:00

Fecha:

7/05/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

Se realiza calibración con laboratorio en líneas 1, 2, 3 y 5 de solda de carga, velocidad estable y dinámica OK
Líneas quedan desbloqueadas y operando correctamente

Refacciones:

Sellos tipo Pac

L1 = 12379 L2 = 12380 L3 = 12381 L5 = 12382

Comentarios:


**CENTRO DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR IZ 38**
CALZ. ERMITA IZTAPALAPA NO. 4054,
COL. STA. MARTHA ACATITLA,
C.P. 09510, CDMX ALCALDÍA IZTAPALAPA
RFC: TRE-940826-PMO
T. 55 2237 1072, 55 5085 1210

Antonio CR.
Cliente

Ench Oaxacas / Federico Peña
IATSA-MAHA