



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

P100424CO2408832

Cliente:

CO-24

Duración del Servicio:

9:00 a 15:35

Fecha:

10-Abril-2024

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio: #Se realiza calibración con laboratorio a líneas 1, 2, 3 y 4, se realizaron diagramas y de velocidad estable y quedan líneas operando correctamente.

#Tono en ch.

IATSA

Refacciones:

Comentarios:

#Quedan pendientes Sy G.

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

CO 24

PROL EJE CENTRAL LAZARO GARDENAS No. 120

C.P. 04380, CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA COYOACÁN

REG. CAM 920629K43 TEL. 55-56101585

Enric Cadone Arla Ric

Cliente

Alexo Sandoz

IATSA-MAHA