



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
P1008324M14 760 89764
P1008324M14 760 89770

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

MAH 76.

Hora de inicio y término del servicio:

11:00 - 15:30

Fecha:

10/ May/24

| CATEGORÍA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| Dinamómetro | Limpieza | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general). | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Verificar estado de conexiones de PAU. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Limpieza de electroválvula. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Banda de transmisión | OK | OK | OK | OK | | | |
| Seguridad | Soporte de balatas | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Balata(s) | OK | OK | OK | OK | | | |
| Calibración | Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Calibración estática Perdas paradas Calibración dinámica Verificación de fuerza base | OK | OK | OK | OK | | | |
| Frenómetro | Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Otro: | | | | | | | |

| CATEGORÍA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| Dinamómetro | Limpieza | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general). | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Verificar estado de conexiones de PAU. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Limpieza de electroválvula. | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Banda de transmisión | OK | OK | OK | OK | | | |
| Seguridad | Soporte de balatas | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Balata(s) | OK | OK | OK | OK | | | |
| Calibración | Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Calibración estática Perdas paradas Calibración dinámica Verificación de fuerza base | OK | OK | OK | OK | | | |
| Frenómetro | Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | OK | OK | OK | OK | | | |
| | Otro: | | | | | | | |

Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.

Av. Via Morelos No. 41 Col. Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55320 Tel. 55 5749-6641 / 55 5393-1711 / 55 5393-1939

IAT/Form_manto_V2.2

Se colocan placas a celdas e ajustes polea en la cinta.

APPROBADO

VERIFICACIÓN VEHICULAR

Atención Ciudadana

REC. PA1966724J10 T. 5555462592 / 555568171

Records Angeles