



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

P110324GM7108698

Cliente:

GM-71

Duración del Servicio:

8:45 - 12:15

Fecha:

11/03/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

Se realiza calibración dimensional con laboratorio en
lineas 2, 3, 4 y 5
Lineas desbloqueadas y operando correctamente

Refacciones:

Sello tapa Pu
L2 = 13806 L3 = 13807 L4 = 13808 L5 = 13809

Comentarios:



Ench Oaxaca
IATSA-MAHA