



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
P130324MHO168107M
P130324MHO108108C

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN


Cliente:

MHO

Hora de inicio y término del servicio:
8:00 - 16:15

Fecha: 13/Mar/24

| CATEGORÍA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Limpieza | Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP. | Oce |
| Componentes mecánicos | Revisar y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios. | Oce |
| Componentes eléctricos | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | O | O | O | O | O | O | O |
| Componentes neumáticos | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | O | O | O | O | O | O | O |
| Dinamómetro | Verificar estado de conexiones de PAU. | Oce |
| Componentes que requieren ser reemplazados ¹ | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | Oce |
| Balatas(s) | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | Oce |
| Soporte de balatas | Limpieza de electroválvula. | Oce |
| Otro: | Banda de transmisión | O | O | O | O | O | O | O |
| Calibración | Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante | Oce |
| Seguridad | Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | (B73) | (B332) | (B333) | (B334) | (B335) | (B336) | (B337) |



PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

MHO1

RODOVÍA NACIONAL NO. 86 COL. LOMAS DE SOTO

C.P. 11200, CIUDAD DE MÉXICO

MIGUEL HIDALGO

RFC: CAN320623K46 TEL: 55555555

Víctor Hernández

Ricardo Angéles

Nombre, firma y sello del cliente

Víctor Hernández
Ricardo Angéles

IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.