



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
P140324A22008713

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: A2-20

Hora de inicio y término del servicio:
14:55 09/03/2024

Fecha: 14-03-2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.							
Componentes mecánicos	Revisar y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.							
Dinamómetro	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.							
Componentes eléctricos	Verificar estado de conexiones de PAU.							
Componentes neumáticos	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.							
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).							
Banda de transmisión	Limpieza de electroválvula.							
Soporte de balatas								
Balata(s)								
Otro:								
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante							
Seguridad	Calibración estática "Pérdidas parásitas" Calibración dinámica "Verificación de inercia base". Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-						
CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR								
APPROBADO								
14 MAR 2024								
A2-20								
R.F.C. ERA-16043-EH4								
TEL. 55 8624 2255								
Observaciones:								
# Se realizó en prueba con vehículo MAHA								
Atento EN ORA								
Nombre, firma y sello del cliente								
IATSA-MAHA								

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.