



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

Diagnostico FM

P140529 104108990.

Cliente:

AO 41

Duración del Servicio:

14:45 - 17:00

Fecha:

14/May/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

- L2. DL P.
- a). Tapete roto de los techos.
 - b). balero roto. considerar los 4 a cambio
 - c). requiere limpieza.
 - d). tarjeta se ve OK.

Refacciones:

- BS.
- a) tarjeta se ve OK.
 - b) Motores no se estan amarrados
 - c) Sensores de amplitud se ven OK
 - d). requiere limpieza.

Comentarios:

No se energiza por falta de CPU.

Cliente

Rocendo Angles
IATSA-MAHA

2



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

Diagnóstico FM.

P/40524A09108990

Cliente:

AO 41

Duración del Servicio:

14:45 - 17:00

Fecha:

14/May/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

FN

L2

- a). 2. barras desdobladas.
- b). 1 Cadena. rota lado derecho (igual solo falta cadena).
- c). Rodillo motorizado lado derecho no gira. se trabado requiere retirar y ver si puede reporendo.

Refacciones:

- d). Sensores actuator y rpm. golpeados
- e). base de sensor actuator doblada.
- f). requiere limpieza.
- f). laminas gris. (guerdas). rota.
- g). tarjetas se ven OK.
- h). faltan casquillos # 8. (4). min.

Comentarios:



HERNANDEZ

Cliente

Ricardo Angeles.
IATSA-MAHA



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

Diagnóstico. FM.

P140524A04108990.

Cliente:

A041

Duración del Servicio:

13:45 - 17:00

Fecha:

18/May/24

MANTENIMIENTO

Preventivo

Correctivo

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

L2. Gabineta Eurosystem

- a) No frena CPU.
- b) No frena teclado.
- c) Tarjetas con se ven bn. así como elementos de control internos.

Holguras.

Refacciones:

- a) Gabinete OK.
- b) Controles + cargadores OK.
- c) Base de holguras OK.
- d) Aceite en bomba (caja) OK.

Comentarios:



HERNANDEZ

Cliente

Ricardo Angeles
IATSA-MAHA