



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

No. de Orden de Servicio

PI40524TL4408992

Cliente:

TL-44

Duración del Servicio:

8:40 a 11:45

Fecha:

14-Mayo-2024

TIPO DE SERVICIO

☐ Calibración ☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico ☐ Eléctrico/Electrónico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

Se realiza calibración dimensional en conjunto con laboratorista a líneas 1, 2 y 3 y todo queda operando correctamente.
todo ok.



Refacciones:

Comentarios:



CENTRO DE VERIFICACIÓN
VENEDICAR TL 44

AV. SAN JUAN BOSCO NO. 19,
COL. HUIPULCO, C.P. 14370,
CDMX, ALCALDÍA TLALPÁN
RFC MAM-960723-KF6
T. 55 5160 6743, 55 5655 0761

Jorge Rubio

Nombre, firma y sello del cliente

Alexis Carlos

IATSA-MAHA

Av. Vía Morelos No. 41 Col. Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55320
Tel. 5749-6641 / 5393-1711 / 5393-1939 iatsamex@prodigy.net.mx www.iatsamx.com