



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden

P140624MC34C9753

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

MC-34

Hora de inicio y término del servicio:
14:35 a 15:20

Fecha: 06 - 2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.							
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.							
Dinamómetro	Inspección y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).							
Componentes eléctricos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.							
Componentes neumáticos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.							
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Verificar estado de conexiones de PAU.							
Banda de transmisión	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.							
Soporte de balatas	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).							
Balata(s)	Limpieza de electroválvula.							
Otro:								
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-						

Observaciones:



APROBADO

14 JUN. 2024

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

MC-34

AV. MÉXICO NO. 1229, COL. LA CRUZ, CP. 11800,
CDMX, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
RCC: CAM960724B17 Tel. 55 5563 2026

OK en OK

AV. MÉXICO NO. 1229, COL. LA CRUZ, CP. 11800,
CDMX, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

Nombre, firma y sello del cliente

Alexis S. Callos
IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.