



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

P150429BJ2708858.

Cliente:

BJ27

Duración del Servicio:

9:00 - 16:45

Fecha:

13/Abr/24

MANTENIMIENTO



Preventivo



Correctivo

SISTEMA



Mecánico



Eléctrico/Electrónico



Neumático



Hidráulico

Descripción de servicio:

Laboratorio CALAUDIT.

L1, L2, L3 y L4.

- a). Se realizó validación de celda de carga
- b). Se realizan pruebas de inercia.
- c). Se realizan determinación de pérdidas parásitas
- d). Se realizan pruebas dinámicas a vel. estable.
10.5, 7.0, 5.0, y 3.5 HP

Refacciones:

Comentarios:

VERIFICACIÓN VEHICULAR

BJ27

GABRIEL MANCERA No. 305 COL. DEL VALLE
C.P. 03100, CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
RFC: CAM920101010

[Signature]

Cliente

[Signature]

[Signature]

IATSA-MAHA