



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



P1504245-1808862

No. de Orden

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: IZ-18

Hora de inicio y término del servicio:
12:01 AM - 14:00

Fecha: 04 - 2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7						
		IAT-	IAT-	IAT-	IAT-	IAT-	IAT-	IAT-
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	X	X	X	X	X	X	X
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	X	X	X	X	X	X	X
Dinamómetro	Inspección y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general). Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	X	X	X	X	X	X	X
Componentes eléctricos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	X	X	X	X	X	X	X
Componentes neumáticos	Verificar estado de conexiones de PAU.	X	X	X	X	X	X	X
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	X	X	X	X	X	X	X
Banda de transmisión	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	X	X	X	X	X	X	X
Soporte de balatas	Limpieza de electroválvula.	X	X	X	X	X	X	X
Balata(s)	Soporte de balatas	X	X	X	X	X	X	X
Otro:		X	X	X	X	X	X	X
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	X	X	X	X	X	X	X
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	X	X	X	X	X	X	X

Observaciones:

Exito 100% prueba
y en el linea 3



Excelencia Refaccionaria
Avs Fenix, S.A. de C.V.

Centro de Mantenimiento
Autotecnica

N. SERVICIO: _____
Firma y/o firma del cliente: _____
C.P. 09570 ALCALDIA ITAPALAPA CDMX
R.F.C. ERA160413EMH TEL. 55 721 6433

Abraxs Enero
IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.